

HOLMBERG LARS
SKYMNINGSVÄGEN 30
743 32 STORVRETA

Anl.nr. 4022696

Anl.adress SKYMNINGSVÄGEN 30

Fastighetsbeteckning FULLERÖ 25:39

Vi har erhållit information från vår entreprenör avseende ovanstående anläggning. Se bifogad återrapportering. Har du frågor kring den information som lämnats på återrapporteringsmeddelandet är du välkommen att ringa oss på abonnentavdelningen, tel. 018-727 42 50, vardagar 09.00 - 15.00

Med vänliga hälsningar

Abonnentavdelningen

ÅTERRAPPORT**Anläggning**

Nr 4022696

Namn HOLMBERG LARS

Hämtadress SKYMNINGSVÄGEN 30

Fastighetsbeteckning FULLERÖ 25:39

Entreprenör som rapporterat

- LBC Danderyd Kedjan
- Samtek
- Ragn-Sells
- Ragn-Sells Specialavfall
- Mälardalens Vacuum & Spolteknik
- Hyrtoaletten
- Uppsala Produktion Teknik & Service
- Annan

Återrapporten avser avfallsslag:

- | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Batterier | <input type="checkbox"/> Farligt avfall | <input type="checkbox"/> Livsmedel | <input type="checkbox"/> Spillolja |
| <input type="checkbox"/> Bilvårdsslam | <input checked="" type="checkbox"/> Komposterbart | <input type="checkbox"/> Osorterat | <input type="checkbox"/> Annat |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brännbart | <input type="checkbox"/> Latrin | <input type="checkbox"/> Slam | |

Entreprenören har hämtat ert avfall, men vill göra er uppmärksam på nedanstående:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Antal kärl motsvarar inte abonnemang | <input type="checkbox"/> Meddelandelåda saknas |
| <input type="checkbox"/> Avfallet behöver emballeras | <input type="checkbox"/> Ojämn dragväg |
| <input type="checkbox"/> Brunnsmarkering saknas/fel | <input type="checkbox"/> "Slangväg"/dragväg röjes |
| <input type="checkbox"/> Felaktigt dragavstånd/slanglängd | <input type="checkbox"/> "Slangväg"/dragväg snöröjes/sandas |
| <input type="checkbox"/> Felsorterat | <input type="checkbox"/> Tröskel/kant på anläggningen |
| <input type="checkbox"/> Hiss/lyft/dörrstopp/belysning saknas | <input type="checkbox"/> Vändplan/-ficka saknas |
| <input type="checkbox"/> Hiss/lyft/dörrstopp/belysning ur funktion | <input type="checkbox"/> Över-/underabonnemang |
| <input type="checkbox"/> Kärl behöver rengöras | <input type="checkbox"/> Översopor |
| <input type="checkbox"/> Kärl ej framställt | <input type="checkbox"/> Annat |
| <input type="checkbox"/> Lock/kärl tungt | |

Entreprenören har inte kunnat hämta ert avfall på grund av nedanstående:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Anläggning/kärl kan inte hittas | <input checked="" type="checkbox"/> Kärl ej framställt |
| <input type="checkbox"/> Avfall/lock fastfruset | <input type="checkbox"/> "Slangväg"/dragväg blockerad |
| <input type="checkbox"/> Avfallsrum/grind/bom låst | <input type="checkbox"/> Väg är inte farbar |
| <input type="checkbox"/> Bristande arbetsmiljö, se not | <input type="checkbox"/> Annat |
| <input type="checkbox"/> Felsorterat, farligt avfall i fraktionen | |
| <input type="checkbox"/> Felsortering upprepade gånger | |

Plats för noteringar

Brister ej åtgärdade, hänvisning till brev daterat 2006-12-22 till ordförande i Skymningsv.samf.

Med vänlig hälsning

Uppsala kommun
VA- och avfallskontoret
Abonnentavdelningen
Tfn: 018-727 42 50, vardagar 09.00-15.00
E-post: abonnentavdelningen@ uppsala.se