

Handläggare
Wertsberg Karin, tfn 018-727 42 56

Datum
2006-03-21

Diarienummer
VAN-2006-0017 031

Holmberg Lars
Skymningsvägen 30
743 32 Storvreta

Skydds rond på Skymningsvägen 8-104


En skydds rond gällande hämtning av hushållsavfall på Skymningsvägen 8-104 (jämna nummer) har genomförts av det regionala skyddsombudet. Anledningen till att skydds ronden ägde rum var att göra en genomgång av de brister som finns i arbetsmiljön för renhållningsarbetarna i samband med hämtningen av hushållsavfallet. Skyddsombudet har sammanställt dessa brister i bifogat protokoll. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter, *AFS 1998:1 11§*, samt arbetsmiljölagen, *AML 3 kap. 12§*, är det fastighetsägaren som är ansvarig för att åtgärder vidtas.

Förslag på åtgärd från VA- och avfallskontoret är att kärnen placeras vid farbar väg utanför bostadsområdet på hämtningsdagen alternativt att ett gemensamt abonnemang anordnas.

VA- och avfallskontoret önskar skriftligen få ett förslag till åtgärd med en tidsplan senast den 21 april 2006. Detta kommer att överlämnas till skyddsombudet. Vid eventuella frågor vänligen kontakta undertecknad.

Brev har skickats till samtliga berörda hushåll.

Med vänliga hälsningar
VA- och avfallskontoret



Karin Wertsberg

Begäran om arbetsmiljöåtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö på Samteks (org.nr. 5564355575) hämtställe på Skymningsvägen, 743 32 Storvreta

Med stöd av arbetsmiljölagens 6 kap 6a § framställer jag som behörigt skyddsombud att åtgärder skall vidtagas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö

Arbetsmiljöproblem:

Hämtningarna av sopor som utförs på Skymningsvägen i Storvreta är ej tillfredsställande ur trafiksäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt.

Det är väldigt trångt för renhållnings fordonen att ta sig fram då vägen som sopkärlden står vid är väldigt smal och ej avsedd att framföra denna typ av fordon på. Detta försvårar arbetet för renhållarna som har stora svårigheter att framföra bilen på ett trafiksäkert sätt. De riskerar också att orsaka skada på vegetation, egendom och person eftersom det är så pass dålig framkomlighet. Vägen kantas bland annat av häckar och staket som gör sikten väldigt dålig.

Eftersom det är skymd sikt riskerar renhållarna alltså att inte hinna upptäcka människor som kommer i fordonets väg i tid. Risken är därför stor att någon blir påkörd. Renhållarna känner sig väldigt stressade & oroade över detta faktum, den ständiga risken att köra på någon. Det finns även många lekande barn i området, vilket inte gör situationen bättre.


Sammanfattningsvis är sikten och framkomligheten ej tillfredsställande, vägen är ej avsedd för denna typ av fordon och arbetet innebär hög psykisk anspänning (risk för att skada människor eller egendom).

Förslag på åtgärd:

En tillfredsställande arbetsmiljö vid sophämtning på denna gata kan uppnås genom att man gör en uppsamlingsplats för sopor på ett ställe där sobilen lätt och säkert kan stanna och genomföra hämtningen utan att behöva köra in på den ovan nämnda, smala vägen.

Begäran om svar från arbetsgivaren:

Besked om vilka åtgärder som avses att vidtas vill jag ha senast den 13 april 2006.



Lisa Björck
Regionalt Skyddsombud
Transport avd 41
2006-03-13 Uppsala

Original till: Arbetsgivaren, Samtek

Kännedomskopior till: Arbetsmiljöverket, Stockholm
Uppsala Kommun, Karin Wertsberg

Arbetsgivaren och/eller kommunen förväntas tillse att fastighetsägare på lämpligt sätt får ta del av denna begäran.